



# 重要文化財五十嵐家住宅 災害復旧事業

令和7年(2025) 主屋発掘調査・附属屋実測調査を実施しました

修理現場から

文化力  
POWER OF CULTURE

## 事業の概要

重要文化財五十嵐家住宅主屋は、令和4年8月豪雨で発生した土砂災害により被災しました。復原に向けて主屋の解体工事が令和5～6年度で完了し、令和7年度は主屋の建築当時の建物の仕様（床の状況、炉の位置等）を確認するため、発掘調査を実施しました。併せて、附属屋である上手蔵、下手蔵の状況調査、実測調査も実施しました。

発掘調査は、現状の地表面観察から、発掘調査対象箇所を選定。調査対象範囲にトレンチ（溝）を掘り、遺構や遺物の検出状況を確認しました。



## 令和7年度記録映像

## 所蔵資料 修理



Vol.1  
(9m55s)

上手蔵・下手蔵 実測調査  
主屋 土間コンクリート撤去工事  
主屋 発掘調査



皆川正禧 扁額 修理



Vol.2  
(5m43s)

附指定 資料映像（譜請帳、祈祷札、板図）  
五十嵐家所蔵資料（刀剣、銃砲、書画）  
修復した被災資料（扁額等）



小川芋銭 書簡 修理