

いざ!というときの心得(避難時の注意点)

- がけ地や河川・水路沿い、ため池の正面は危険なので、できるだけ避けて避難しましょう。
- 隣近所に声をかけ合って、家族やグループで避難しましょう。お年寄りの避難に協力を!
- 避難する時は、サンダル・長靴は危険なので運動靴で避難しましょう。
- むやみな移動はかえって危険! 浸水の状況に応じて、自宅の2階などへ臨機応変に避難しましょう。



緊急時の連絡先

我が家の避難場所

電話番号

連絡先	電話番号(0254)
阿賀町役場(代表)	92-3111
阿賀町役場 三川支所	99-2311
阿賀町消防本部	92-0119
阿賀町消防署 三川分遣所	99-2123
津川警察署	92-0110
白崎集会所	99-3508 <small>テレビ電話</small>
三川小中学校体育館	99-2253
白崎農家組合長(ため池管理者)	
白崎区長	

家族の連絡先と避難時のメモ

ため池緊急時の対応

ため池点検者: 白崎農家組合員

地震のとき	大雨のとき
●堤防の亀裂、崩れ、沈下	●水位の上昇(余水吐からの越水)
●漏水(にごり水)、水位異常	●下流水路の水位異常
●施設の破損	

上記のような現象が見られたらため池管理者へ報告

※点検や見回りの際は、安全確保のため、必ず複数の人で行動して下さい。
 ※また、現地の状況に応じて無理せず行って下さい。

ため池管理者: 白崎農家組合長

ため池異常あり	ため池異常なし
応急措置の指示	引き続き監視し、情報収集
阿賀町役場、区長等へ連絡	

区長は各戸に連絡(テレビ電話・班長中心に声掛け)

- 応急措置のポイント**
- 破堤するおそれがあるため直ちにため池の水位を下げる。(豪雨の発生が予想される場合は事前に水位を下げる対応が有効です)
 - 堤体の亀裂、崩れ等の拡大防止のため、保護シートや大型土のう等を設置する。



防災重点ため池

三川地域
白崎区

白崎ハザードマップ

こんなときは要注意!!

(ため池決壊の原因)


地震のとき

地震の時に、ため池の堤体が異常な力を受け亀裂が生じることや、地盤の液化化により、決壊する危険性があります。比較的小さな地震でも、堤防の内部に生じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に耐え切れず決壊に到ることがありますので注意が必要です。



大雨のとき

大雨のとき、ため池の水位が上昇し堤体をのり越えた水の勢いによって堤体が浸食され、決壊することがあります。流木やゴミが余水吐の断面を閉塞させると、堤防を越流しやすくなり、浸食・崩壊の危険性は、一層高くなります。



近年多発する豪雨災害・震災の影響で、ため池の被害が生じています。新潟県内においても、平成16年の7・13豪雨災害、中越大地震等でため池が被害を受けており、その中には、堤体が決壊し、下流の農地や人家等に被害を及ぼしたものもありました。

また、平成30年7月の西日本豪雨では、小規模なため池で甚大な被害が生じたことから「防災重点ため池」の考え方を見直し、再選定が行われました。

このハザードマップは、大雨や地震によりため池の堤体が決壊しそうな場合、みなさんが安全に避難するために必要な情報が記載されています。

災害関連情報入手先

阿賀町ホームページ 阿賀町

緊急情報/重要なお知らせを発信

<https://www.town.aga.niigata.jp/>



新潟県防災ポータル 新潟 防災

新潟県内の防災に関する幅広い情報を提供

<http://www.bousai.pref.niigata.jp/>



新潟県防災ナビ

-新潟県公式スマホ用アプリ-

プッシュ通知でいち早く情報入手



新潟県東蒲原郡
阿賀町

このハザードマップに関するお問い合わせ先

阿賀町役場 農林課 TEL: 0254-92-5764

〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地