

災害による林道通行止め箇所（令和6年4月10日現在）

深戸花立線（災害）
沢山線側より3.1km
から
国道49側より2.9km

〔事中〕
1km地点

諏訪峠線（災害）
国有林入口少し手前

深戸花立線（悪路）
県道鹿瀬当麻線より3.1km
から
沢山線より0.2km

徳瀬線（災害）
起点より0.8km

大曾久保線（災害）
起点より250m地点

深戸花立線（災害）
沢山線側より3.1km
から
国道49側より2.9km

角神五十沢線（災害）
路肩が崩落し、狭くて危険！

角神五十沢線（災害）
柳新田集落付近

八木山田沢小出線（災害）
田沢野村線T字路より3.2km
から
八木山集落（起点）より4.2km

惣ノ又線（災害）
入口より0.3km

室谷沢線（災害）
入口より0.6km

本名室谷線【峰越林道】塩ノ倉峠
入口より6.2km（ダムがある場所）バリケード設置
落石が頻繁に発生し路面状態も悪く通行の安全確保が困難なため**通行止め**

急な豪雨等で災害が発生する場合がありますため、通行時は十分注意してください。
今年は倒木が多く、まだ、完全に撤去が完了していない路線が多数あります。
また、林道は除雪をしないため、積雪に注意して通行して下さい。
バリケードや立入禁止ロープ等が勝手に外されて無くなっていたら連絡下さい。

頻繁に落石発生

●通行止め箇所
—通行止め区間等