

災害による林道通行止め箇所（令和7年7月10日現在）

綱木新谷線（災害・陥没）
終点（新谷側）から3.7km地点

長走線（災害）
起点で通行止め

深戸花立線（恵路）
県道鹿瀬当麻線より3.1km
から
沢山線より0.2km

徳瀬線（災害）
起点より0.8km

日出谷ハッ田線（災害）
日出谷向山線分岐より
から
菱潟線分岐より2.6km

深戸花立線（災害）
沢山線側より3.1km
から
国道49側より2.9km

八木山田沢小出線（災害）
田沢野村線T字路より3.2km
から
八木山集落（起点）より4.2km

蟬ヶ平線（修繕工事）
終点から1km手前
※期間 7/17～7/28

滝首線（冬期閉鎖）
大尾側ゲートより棒目貫側ゲートまでの間

本名室谷線【峰越林道】塩ノ倉峠
入口より6.2km（ダムがある場所）バリケード設置
落石が頻繁に発生し路面状態も悪く通行の安全確保が困難なため通行止め

惣ノ又線（災害）
入口より0.3km

室谷沢線（災害）
入口より0.6km

西山日光寺線（災害）
西ノ沢線合流部付近から
高出集落

角神五十沢線（災害）
柳新田集落付近

角神五十沢線（災害）
路肩が崩落し、狭くて危険！

大曾久保線（災害）
起点より250m地点

急な豪雨等で災害が発生する場合がありますため、通行時は十分注意してください。
今年は倒木が多く、まだ、完全に撤去が完了していない路線が多数あります。
また、林道は除雪をしないため、積雪に注意して通行して下さい。
バリケードや立入禁止ロープ等が勝手に外されて無くなっていたら連絡下さい。

頻繁に落石発生

●通行止め箇所
—通行止め区間等